

Текущая версия 2.08.041

- устранена проблема при возврате из режима регулятора в случае перехода в него из мнемосхемы.

2.08.40

- устранена проблема выдачи управляющего воздействия на выходные каналы в РИМ-регуляторе.

2.08.39

- автоопределение холодного спая (50М или Pt100).