Текущая версия 1.07.042

техническое обновление.

1.07.041

 исключена вероятность перезагрузки контроллера под влиянием высокочастотной помехи, наведенной на разъем LAN.

1.07.040

— исправлена ошибка отображения единиц измерения в режиме Калибровка.

1.07.039

- добавлена возможность дублирования средств сигнализации;
- добавлена синхронизация времени по sntp;
- добавлена возможность задания сетевых настроек (маска, шлюз);
- добавлена функция IF в формуле расчетного канала.

1.06.038

— добавлена поддержка модуля Б100.111А.

1.06.037

поддержка БАЗИС-ПВ.

1.06.036

- добавлена возможность передачи на верхний уровень хозучетных параметров (последний закрытый час) по MODBUS;
- поддержка БАЗИС-БАРС.

1.06.035

- исправлена ошибка длины пакета при отдаче по MODBUS TCP;
- поддержка БАЗИС-35.ЦС.

1.06.034

- расширена диагностика ошибок USB (ошибка диска, превышение тока, ошибка FAT, ошибка чтения/записи) и запись их в архив событий;
- добавлена возможность включения/отключения активности канала в режиме РАБОТА с передней панели.

1.06.033

устранена ошибка зависания кнопок через год непрерывной работы.